

Mineralische Klebe- und Armierungsmörtel

Dämmkleber 185, ArmaReno Sockel

Die jeweils gültigen Technischen Informationen sind im Hinblick auf mögliche Untergründe, der notwendigen Untergrundvorbehandlung und der Verarbeitung unserer Produkte zu beachten

Geeignete Spritz- und Verarbeitungsverfahren

Gerätetyp*	Dämmkleber 185	ArmaReno Sockel	Ceratherm Mörtel DP
Durchlaufmischer	++	++	++
Durchlaufmischer + Förderpumpe	--	--	++
Förderpumpe	--	--	++
Mischpumpe	--	--	++
Trockenförder-Anlage	--	--	++

++ *sehr gut geeignet* + *gut geeignet* – *bedingt geeignet* -- *nicht geeignet*

Notwendige Kenndaten

	Dämmkleber 185	ArmaReno Sockel	Ceratherm Mörtel DP
Stromanschluß	je nach Gerätetyp**	je nach Gerätetyp**	je nach Gerätetyp *2
Wasseranschluß	Schlauch ¾" GEKA	Schlauch ¾" GEKA	Schlauch ¾" GEKA
Min. Wasserdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Wasserdurchfluß	ca. 200 l/h	ca. 200–250 l/h	ca. 200–250 l/h
Max. Schlauchlänge	–	–	2),3) – max. 50 m 4) – max. 25 5) – max. 150 m
Schlauchdurchmesser	–	–	35 mm
Endschlauch Ø (5–10 m)	–	–	25 mm
Rotor-Stator-Kombination	–	–	je nach Gerätetyp: 2),3) – volle Leistung 4) – halbe Leistung
Kompressor/Luftdruck	–	–	min. 400 l/min.
Container-Anschlußset	nein	nein	min. 2 bar nein

Produktspezifische Spritzangaben

	Dämmkleber 185	ArmaReno Sockel	Ceratherm Mörtel DP
Klebestoß	nein	nein	ja
Spritzkopf	nein	nein	ja
Feinputz-Spritzgerät	nein	nein	nein
Mischwendel	Standard	Standard	Standard
Nachmischer	nein	nein	nein
Düsengröße in mm	–	–	10-12 mm

Fassaden- und Dämmtechnik

Lieferbare Gebindevarianten

	Dämmkleber 185	ArmaReno Sockel	Ceratherm Mörtel DP
Sack	25 kg	25 kg	25 kg
OneWayContainer	800 kg		-
1,2-m ³ -Container	1300 kg		1000 kg
3,0-m ³ -Silo			-
5,5-m ³ -Silo	7000 kg		-
Rehberg-Edelstahl 650 l			-
OneWayContainer pastös			-
BigBag	1300 kg		1000 kg



Zu beachten: Reinigung der Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.
 Abdeckmaßnahmen siehe allgemeine Hinweise. Spritzer sofort mit sauberem Wasser entfernen.

Arbeitsschutz und Sicherheit:

Produktcode Farben und Lacke: Giscode ZP 1

Persönliche Schutzausrüstung

- Augenschutz: Bei Staubeentwicklung oder Spritzgefahr: Gestellbrille
- Handschutz: Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe
- Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden!
- Atemschutz: Bei Überschreitung des Grenzwertes ist Atemschutz mit Partikelfilter P2 (weiß) erforderlich.

Weitere Hinweise: Hinweise aus Giscode ZP 1

Gefahren- und Transportkennzeichnung

- Gefahrensymbol: Xi – Reizend
- enthält: Zement
- siehe auch Sicherheitsdatenblatt

* Hinweise und beispielhafte Gerätenamen finden Sie ab Seite 13
 ** siehe Angabe der Gerätehersteller