

Mehrfarbige Flockbeschichtung

Capadecor-Putz

Die jeweils gültigen Technischen Informationen sind im Hinblick auf mögliche Untergründe, der notwendigen Untergrundvorbehandlung und der Verarbeitung unserer Produkte zu beachten

Geeignete Spritz- und Verarbeitungsverfahren

Gerätetyp*	Capadecor-Putz
Airless-Membran	--
Airless-Kolben	--
Airless-Heavy Duty/Heavy Coat	--
Putzspritzenanlagen	--
Nespray-Gerät**	--
Hochdruck mit Trichterpistole	++
Niederdruckluft	--

++ *sehr gut geeignet* + *gut geeignet* - *bedingt geeignet* -- *nicht geeignet*

Notwendige Kenndaten

	Airless-Geräte
Pistolentyp	Trichterpistole
Stromanschluß	230/380 Volt
Max. Schlauchlänge	20 m
Schlauchdurchmesser	-
Schlauchpeitsche	-
Luftleistung Kompressor	500 l/min, 2–2,5 bar

Produktspezifische Spritzangaben

	Capadecor-Putz
Verdünnung	unverdünnt
Hochdruck mit Trichterpistole	
Düsengröße in mm	ca. 4–5
Spritzdruck	ca. 2–2,5 bar

Lieferbare Gebindevarianten

Liter	Capadecor-Putz
12,5	X



* *Hinweise und beispielhafte Gerätenamen finden Sie ab Seite 13*

** *Nebelfreie Verarbeitung ist nur mit den speziell hierfür entwickelten Produkten möglich.*

Dekorative Innenwandtechniken

Zu beachten: Beim Spritzen aus den Standardgebinden sind diese aufzurühren.
Nach dem Spritzvorgang Capadecor-Putz **nicht** nachwischen.
Reinigung der Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Bei Arbeitsunterbrechungen Gerät in Farbe stehenlassen, Gebinde z.B. mit Folie abdecken und Pistole und Düse unter Wasser aufbewahren.

Arbeitsschutz und Sicherheit:

Produktcode Farben und Lacke: M-DF 02
Spritznebel nicht einatmen. Für gute Lüftung sorgen.

Persönliche Schutzausrüstung

Augenschutz: Korbbrille
Handschutz: Handschuhe aus Naturgummilatex, Polychloropen, Nitril, Polyvinylchlorid, Fluorkautschuk, Butylkautschuk. Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert.
Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden!
Atemschutz: Geeigneter Atemschutz z.B. an Vollmaske: Partikelfilter P2 (weiß)
Körperschutz: Einwegschutzanzug tragen
Weitere Hinweise: Hinweise aus Giscode M-DF 02 „Spritzverfahren“